



Kłęby pary i pełno wody. Na Asnyka była potrzebna pomoc strażaków [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2019.01.27



Od niepokojącego incydentu rozpoczęła się niedziela, 27 stycznia dla mieszkańców budynku wielorodzinnego na ulicy Asnyka w Iławie. Rano klatkę schodową wypełniły tam kłęby pary wodnej i zaczęła zbierać się woda. Na pomoc wezwano strażaków.

Okazało się, iż w wymiennikowni ciepła, znajdującej się w piwnicy bloku, doszło do awarii- rozszczelnił się zbiornik z gorącą wodą. W ten sposób doszło do nagłego uwolnienia dużej ilości pary wodnej, która zaczęła się skraplać. Ze względu na brak zagrożenia dla życia czy zdrowia interweniujący strażacy nie chcieli wyważać zamkniętych na klucz drzwi do wymiennikowni. Trzeba było poczekać na przyjazd konserwatora, który otworzył drzwi. Wtedy było możliwe wyłączenie instalacji, co tymczasowo rozwiązało problem.

W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Na miejscu interweniował jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej.

Niedziela, 27 stycznia- poranna interwencja strażaków w budynku wielorodzinnym na ulicy Asnyka w Iławie.

Zdjęcia: Info Iława.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/56861-kleby-pary-i-pelno-wody-na-asnyka-byla-potrzebna-pomoc-strazakow-zdjeci>
a