



UOKiK kontroluje stacje paliw. W Iławie nie wszyscy na medal

data aktualizacji: 2015.12.04

Kontroler Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakupuje na wybranej stacji paliwo, a następnie próbkę poddaje się specjalistycznym badaniom laboratoryjnym, by ustalić, czy spełnia ona wymogi jakościowe sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. W taki sposób UOKiK co roku bada, czy stacje na terenie kraju wprowadzają do obrotu paliwa spełniające wymogi.

Jak wynika z informacji udostępnionej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w okresie od 19 stycznia do 31 października takie kontrole przeszły trzy iławskie stacje paliw.

Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń wobec jakości kontrolowanego paliwa zakupionego na stacji partnerskiej BP przy ulicy Ziemowita, która kontrolowana była na początku kwietnia br.

Kontrolę pomyślnie przeszła również stacja Statoil przy ulicy Wyszyńskiego, którą inspektor odwiedził w czerwcu.

Sprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki wymogów jakościowych nie spełniła natomiast próbka paliwa, którą inspektor zakupił w czerwcu na stacji przy ulicy Ostródzkiej 52. Zastrzeżenia dotyczyły współczynnika o skrócie VP (prężność par). Badanie wykazało, że wartość tego współczynnika dla pobranej próbki wyniosła 66,6, podczas gdy maksymalna dopuszczalna wartość to 60.

W wyżej wymienionym okresie kontrolerzy nie badali żadnych stacji paliw w Suszu, Kisielicach i Lubawie. Kontrolę w październiku br. przeszła natomiast stacja przy ulicy Tartacznej 3 w Zalewie, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedstawione wyniki kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową podawane są do publicznej wiadomości na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148, z późn. zm.).

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/48769-uokik-kontroluje-stacje-paliw-w-ilawie-nie-wszyscy-na-medal>