



Pożar i... brak wody w hydrancie? Gminna Spółka Komunalna odpowiada na apele strażaków

data aktualizacji: 2017.03.10

Modernizacji wymaga sieć hydrantów i studni głębinowych na terenie gminy Iława. O to, by poprawić ich stan, apelowali do zarządcy tej infrastruktury przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie m.in. podczas spotkania z sołtysami. Jak nam przekazał prezes Zarządu Gminnej Spółki Komunalnej Jerzy Tchórz, na terenie gminy rozpoczął się już stosowny przegląd, a jeszcze na ten rok wstępnie planowane są renowacje dwóch studni.

Pożar, interwencja Straży Pożarnej i... brak wody lub jej niedostateczne ciśnienie w hydrancie - przed takim scenariuszem przestrzegali sołtysów przedstawiciele iławskiej Straży Pożarnej. Kłopoty z hydrantem przydarzyły się m.in. podczas pożaru budynku wielorodzinnego, do którego doszło w Rudzienicach w lutym br.

O podjęte w tej sprawie działania zapytaliśmy Jerzego Tchórz, prezesa Gminnej Spółki Komunalnej z siedzibą w Kamieniu Małym, która wraz z rozpoczęciem swojej działalności na początku bieżącego roku przejęła odpowiedzialność za gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie gminy.

- W marcu rozpoczęliśmy przegląd hydrantów. Na jego podstawie podejmiemy decyzję o tym, które z nich wymagają wymiany, remontu lub uzupełnienia oznakowania - powiedział Jerzy Tchórz. - Równolegle prowadzone są także przeglądy studni głębinowych. To także od ich stanu zależy ilość i ciśnienie wody w hydrantach. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzenie renowacji jednej lub dwóch studni.

Wstępnie do takich remontów wytypowane są studnie w Kałdunach i Woli Kamieńskiej, gdzie latem występują największe kłopoty z dostępnością wody.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/44889-pozar-i-brak-wody-w-hydrancie-gminna-spolka-komunalna-odpowiada-na-a-pele-strazakow>