



Zdeformowało jezdnię przy Placu Ławskich Kolejarzy [ZOBACZ NA ZDJĘCIACH]

data aktualizacji: 2021.03.10



Na ulicy Broniewskiego, przebudowanej w ramach modernizacji Placu Ławskich Kolejarzy - ukończonej w ubiegłym roku wielomilionowej inwestycji przy głównym dworcu, trzeba było już naprawiać wykonaną niedawno jezdnię. Wszystko przez trudne warunki pogodowe - wyjaśnił inżynier drogowy. Na szczęście naprawa miała charakter gwarancyjny, a zatem bezkosztowy dla miasta.

O powód rozkopania ulicy Broniewskiego, niedaleko dworca Łódź Główna, pytała nas Czytelniczka. Odpowiedzi w imieniu Urzędu Miasta w Łodzi udzielił Krzysztof Portjanko - zastępca burmistrza.

- Po okresie zimowym, w ostatnich dniach lutego, zaobserwowano uszkodzenie nawierzchni z kostki kamiennej za przejściem dla pieszych przy ulicy Broniewskiego. Podczas spotkania w dniu 2 marca, w

którym uczestniczyli: inwestor, wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, ustalono, że uszkodzony fragment nawierzchni zostanie rozebrany następnego dnia oraz sprawdzona zostanie konstrukcja wybudowanej drogi. W dniu 3 marca wykonano badania konstrukcji drogi - została wykonana zgodnie z projektem budowlanym - poinformował nas wiceburmistrz.

Dowiedzieliśmy się też, że - zgodnie z przekazaną władzom miasta informacją inżyniera drogowego - do zniekształcenia nawierzchni jezdni przyczyniły się warunki pogodowe:

"w dzień ciepło, a w nocy silne mrozy spowodowały przemarzanie całej konstrukcji nawierzchni z kamienia oraz podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego i podłoża. W naszej strefie klimatycznej strefa przemarzania wynosi 1 m. Wg obowiązujących norm minimalna grubość konstrukcji powinna wynosić 40 cm, zaprojektowano i wykonano konstrukcję grubości 50 cm. Naturalna kapilarność podłoża powoduje przenikanie minimalnej ilości wody do podbudowy z kruszywa kamiennego, co powoduje powstawanie soczewek wodnych w podbudowie, które w przypadku częstego przechodzenia z temperatury dodatniej do ujemnej zamarzają i odmarzają, skutkując powstaniem wysadzin. Takie zjawisko obserwujemy często na drogach: zapadnięcia i uszkodzenia nawierzchni w okresie wiosennym."

- Obecnie w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji, która wynosi 6 lat od odbioru inwestycji, wykonana została naprawa tego odcinka jezdni. Prace prowadzone w ramach gwarancji są bezkosztowe dla inwestora. Zakres prac obejmował rozebranie oraz

ułożenie kostki kamiennej, ponowne wykonanie spoiny i podbudowy jezdni. Prace gwarancyjne zostały wykonane 3 marca, a ruch samochodowy na tym odcinku jezdni ze względów technologicznych został przywrócony 8 marca - kończy Krzysztof Portjanko.

Red. kontakt@infoilawa.pl.



Tak wyglądała usterka. Doszło do wyraźnej deformacji jezdni.
Zdjęcia: radna Ewa Jackowska.





Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/63766-zdeformowalo-jezdnie-przy-placu-ilawskich-kolejarzy-zobacz-na-zdjeciach>