



Na iławskim stadionie - usterka nowego systemu nawadniania boiska [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2024.05.14



Spokojnie, to tylko usterka, która powinna zostać usunięta - w ramach serwisu gwarancyjnego - już jutro, uspokaja przedstawiciel Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Chodzi o niedziałający zasilacz automatycznego systemu nawadniania murawy sportowego obiektu przy ulicy Sienkiewicza.

W sprawie otrzymaliśmy dwa zgłoszenia od Czytelników, którzy zwracają uwagę, że murawa stadionu jest miejscami, na obrzeżach boiska, przesuszona. Ponadto na jego płycie pracuje wózek nawadniający - a przecież stadion jest wyposażony w stosunkowo nowy system automatycznego nawadniania. Kosztował on 170 tys. zł, z tego 36 tys. zł to dofinansowanie.

Sprawę konsultowaliśmy w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, gdzie stadionem zajmuje się Marek Witkowski.

Okazuje się, że zaobserwowany przez naszych Czytelników nieco gorszy niż zwykle stan murawy to efekt zbiegu kilku okoliczności.

- Pod koniec minionego tygodnia, w czwartek i piątek, Iława gościła uczestników wojewódzkich finałów piłkarskiego turnieju dla dzieci „Z podwórka na stadion - O Puchar Tymbarku” - mówi przedstawiciel ICSTiR. - Grało u nas około 1,5 tysiąca dzieci z całego regionu; to naturalne, że boisko zostało trochę wydeptane, a już kolejnego dnia mieliśmy na Sienkiewicza mecz seniorów Jezioraka Iława.

Jak mówi przedstawiciel centrum sportu, wszelkie zadania związane z utrzymaniem murawy w odpowiednim stanie są realizowane na bieżąco; co do zasady murawa jest w dobrym stanie i nie ma w tym zakresie skarg (w tym: z Jezioraka Iława).

- Warmińsko-Mazurski Związek Piłki nożnej już kolejny rok z rzędu powierzył Iławie organizację wojewódzkiego turnieju "Tymbarku", to też o czymś świadczy - zauważa Marek Witkowski, dodając, że przedstawiciele WM ZPN chwalą stan murawy.

Po wspomnianym turnieju podjęto prace pielęgnacyjne. Niestety, w pewnym momencie w systemie automatycznego nawadniania murawy pojawiła się usterka.

- Okazało się, że zasilacz automatycznego systemu nawadniania murawy wymaga naprawy, problem ten pojawił się wczoraj - mówi Marek Witkowski. - System nawadniania murawy, który mamy na stadionie od około roku, jest wciąż objęty gwarancją i naprawa zostanie przeprowadzona właśnie w jej ramach. Na środe mamy umówiony serwis, ale - żeby zapobiec przesuszeniu murawy i pogorszeniu jej stanu, już

wczoraj rozpoczęliśmy dodatkowe nawadnianie i prowadzimy je także dzisiaj - dodaje. - System nawadniania mamy od stosunkowo niedawna, a przecież wcześniej też utrzymywaliśmy boiska w dobrym stanie.

Już w nadchodzącą sobotę na Sienkiewicza - kolejny mecz. ICSTiR zapewnia, że murawa na pewno będzie gotowa.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: nadesłane.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/74526-na-ilawskim-stadionie-usterka-nowego-systemu-nawadniania-boiska-zdjeci>
a