



Sucha, za to w trawie. Dlaczego nie działa nowa fontanna na Placu Iławskich Kolejarzy?

data aktualizacji: 2022.06.07



Nie działa fontanna, w bramkach parkingowych zabrakło biletów, a w lokomotywie - wody do prawidłowego działania instalacji dymotwórczej. Czytelnicy w ostatnim czasie zasypali portal zgłoszeniami o problemach na wciąż relatywnie nowym Placu Iławskich Kolejarzy.

Największe zainteresowanie budzi kwestia niedziałającej fontanny. To treść tylko jednego z kilku zgłoszeń Czytelników w tej sprawie:

Zastanawia mnie stan fontanny na Placu Iławskich Kolejarzy. Inwestycja kosztowna i dość nowa, a już pozbawiona największej atrakcji, czyli fontanny. Fontanna nie dość, że nie działa, to też zarasta i ogólnie niszczeje. Czym to jest spowodowane?

Odpowiedzi na nasze pytania udzielił w imieniu Urzędu Miasta w Iławie Grzegorz Frąckowiak,

podinspektor w Wydziale Utrzymania Mienia Komunalnego.

- Fontanna na Placu Hławskich Kolejarzy została uruchomiona 1 maja i po dwóch tygodniach uległa awarii. Awarii uległo urządzenie zasilające automatykę fontanny, które co kilka godzin wyłączało zasilanie sterownika odpowiadającego za pracę fontanny - przekazał urzędnik. - Zasilacz został zdemontowany przez wykonawcę fontanny i wysłany do producenta w celu naprawy. Naprawa zostanie wykonana w ramach gwarancji.

Inny zgłoszony portalowi w ostatnim czasie problem na Placu Hławskich Kolejarzy to brak możliwości skorzystania z parkingu krótkoterminowego przy dworcu.

- Niedostępność była spowodowana brakiem biletów w bramkach parkingowych - wyjaśnił Grzegorz Frąckowiak. - W przypadku pojawienia się takiego komunikatu uprzejmie prosimy o bezpośrednie informowanie urzędu pod nr. tel. 89 649 01 01 lub 89 649 02 04 lub na skrzynkę mailową um@umilawa.pl.

I na tym nie koniec kłopotów, bo, jak zgłosili nam Czytelnicy, gdy odwiedzili Plac Hławskich Kolejarzy w poniedziałkowe południe, nie zadziałała instalacja dymotwórcza zrewitalizowanej lokomotywy. W urzędzie dowiedzieliśmy się, że w tym przypadku nie ma mowy o poważniejszej awarii, trzeba po prostu uzupełnić wodę.

Red. kontakt@infoilawa.pl.



Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/67761-sucha-za-to-w-trawie-dlaczego-nie-dziala-nowa-fontanna-na-placu-ilawskich-kolejarzy>