



Nie działają roгатki na przejeździe kolejowym pod Iławą - ostrzega Czytelniczka [ZOBACZ WIDEO]

data aktualizacji: 2023.03.27



Powtarza się problem techniczny związany z funkcjonowaniem rogatek i oświetlenia ostrzegawczego na przejeździe kolejowo-drogowym w Rudzienicach (gmina Iława).

Problem zgłasza Czytelniczka, udostępniając - ku przestrodze dla innych kierujących - pochodzące z poniedziałkowego popołudnia (27 marca) nagranie wideo (do obejrzenia poniżej).

Na materiale widać przejeżdżający przez przejazd kolejowo-drogowy w Rudzienicach pociąg. Mimo to szlabany na przejeździe są podniesione; nie działa także czerwony sygnał ostrzegawczy.

Nagranie pokazuje, że na każdym przejeździe - niezależnie od tego, czy jest ono wyposażone w automatyczne roгатki, czy też nie - należy zachować szczególną ostrożność i - przed wjazdem na torowisko - upewnić się, że jest to bezpieczne. Do każdorazowego zatrzymania się przed wjazdem na tory zobowiązuje kierowców znajdujący się na przejeździe znak "stop".

Niestety, bezkrytyczne zaufanie do urządzeń, które mają poprawiać bezpieczeństwo w ruchu, w przypadku awarii takiego urządzenia może się skończyć nawet tragicznie!

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Wideo: nadesłane.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/70479-nie-dzialaja-rogatki-na-przejezdzie-kolejowym-pod-ilawa-ostrzega-czytelniczka-zobacz-wideo>