



Księżycowa nie bez kozery. Dziura przy dziurze - tak wygląda ulica w Nowej Wsi [ZOBACZ ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2024.02.07



Z redakcją portalu Info Iława skontaktowali się mieszkańcy ulicy Księżycowej w Nowej Wsi (gmina Iława, powiat iławski). Nasi czytelnicy zwracają uwagę na fatalny stan drogi, którą codziennie pokonują. A my w tej sprawie skontaktowaliśmy się z władzami gminy Iława.

Będąca sypialnią Iławy i jej bezpośrednią sąsiadką Nowa Wieś to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejscowości w gminie Iława. Kolejni mieszkańcy to kolejne ulice, kolejne domy. W miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu jeździły po polach ciągniki, kombajny itp. obecnie są nowe budynki, w większości mieszkalne.

Jedną z nowszych ulic w Nowej Wsi jest Księżycowa, położona po zachodniej stronie miejscowości, widać ją jadąc drogą krajową nr 16. To właśnie o niej mowa w tytule - mieszkańcy gminy Iława, którzy zamieszkali przy ul. Księżycowej, narzekają na fatalny stan ulicy. Zwłaszcza o tej porze roku. I mówią wprost:

„Ulica jest w takim stanie, są tu takie dziury, jakbyśmy naprawdę mieszkali na księżycu.”

Droga ta została oddana do użytku we wrześniu **2020** roku.

- Po roku była pierwsza naprawa. Od tamtej pory co pół roku naprawiają dziury. Choć „naprawiają” to chyba za dużo powiedziane – drogowcy **zasypują dziury piaskiem**, który następnie ubijają zagęszczarką – relacjonują mieszkańcy ul. Księżycowej.

Najlepszym dowodem na to, jak potrafi wyglądać ulica Księżycowa, są opublikowane przez nas zdjęcia, które otrzymaliśmy od naszych czytelników tuż po jednej z ostatnich akcji zasypywania dziur. Mieszkańcy tej części Nowej Wsi wspominają, że tiry zmierzające do pobliskiej hali przy ul. Księżycowej i wracające z niej, **nie jechały ulicą tylko chodnikiem**. Po to, aby ominąć dziury pełne wody.

Inwestorem była tu **gmina Iława** – to ten samorząd jest właścicielem ulicy Księżycowej. W sprawie możliwości **naprawy tej drogi**, już na dobre, skontaktowaliśmy się zatem z wójtem gminy Iława, **Krzysztofem Harmacińskim**.

- **Mam świadomość, w jaki stanie jest obecnie ulica Księżycowa** w Nowej Wsi i jak wygląda np. po roztopach. Powiadomiony już został w tej sprawie wykonawca tej inwestycji, który w ramach gwarancji ma naprawić tę ulicę

- mówi nam wójt Harmaciński.

- Pamiętajmy o tym, że **gwarancja na tę ulicę wynosi jeszcze dwa lata**. Na pewno więc **nie pozostawimy mieszkańców samych z tym problemem**. Jestem już po rozmowach z przedstawicielem firmy, która wykonała tę drogę. **Gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą, to zajmie się tą ulicą. Ma to być zrobione na tyle dobrze, aby ten problem więcej nie pojawił się na ul. Księżycowej**

- dodaje wójt Harmaciński.

zico

kontakt@infoilawa.pl

~~galeriaspc~~9093~~

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/73473-ksiezycowa-nie-bez-kozery-dziura-przy-dziurze-tak-wyglada-ulica-w-nowej-wsi-zobacz-zdjecia>