



NASZA INTERWENCJA. Mieszkańcy Gajerka mają już dość zalewania posesji przez wody z bagienka [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2025.08.14



Otrzymaliśmy sygnał od mieszkańców ul. Nowomiejskiej na ławskim Gajerku mówiący o tym, że podczas ulewnych deszczów, a o takie nietrudno w ostatnim czasie, woda z pobliskiego bagienka wylewa się na trawnik, a następnie na posesje ich domów. Problem ten zgłosiliśmy do Urzędu Miasta, gdzie też przesłaliśmy pytania dotyczące przepustu wody, który został wybudowany na tym akwenu kilka lat temu.

Od razu wyjaśniamy – **problem ten nie wystąpił tylko raz**, podczas ulew w połowie lipca tego roku i w ostatnich dniach. Jak nam powiedział jeden z mieszkańców ul. Nowomiejskiej, już w 2024 miały miejsce **pierwsze zalania terenu** znajdującego się wokół bagna. Woda następnie przedostała się na tyły posesji domów przy tej ulicy – bagienko to bezpośrednie zaplecze tej części miasta.

Ławianin, od którego 17 lipca i w kolejnych dniach otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania wideo ukazujące skalę **podtopienia**, zwraca uwagę na fakt, że kilka lat temu na bagienku został zamontowany przepust/jaz regulujący przepływ wody **z bagienka do Małego Jezioraka** (woda do samego akwenu trafia m.in. z kanalizacji burzowej, z położonych powyżej ulic Gajerka - ul. Gdańskiej itd.).

- Wody w bagienku było mnóstwo, a wciąż padał deszcz. Ostatecznie, podobnie jak w zeszłym roku, woda wylała się na brzeg, a następnie rozlała się po

okolicznym terenie ponownie dochodząc do naszych posesji

- relacjonował mieszkaniec Gajerka.

Teren wokół bagienka, które w sumie już od lat czeka na jakiś ciekawy koncept i na rewitalizację, jest miejscem spacerów okolicznych mieszkańców. Wówczas jednak do takich przechadzek potrzebne były gumaki.



Spacer nad bagienkiem na Gajerku. Fot. Czytelnik Info Iława

Artykuł artykułem – przede wszystkim chcieliśmy **pomóc mieszkańcom** ul. Nowomiejskiej. Dlatego też po sygnale od Czytelnika natychmiast skontaktowaliśmy się z wiceburmistrzem Iławy **Krzysztofem Portjanko**, który zadysponował na miejsce pracowników miejskich. Następnego dnia otrzymaliśmy wiadomość od Czytelnika-iławianina, że **woda - nagle - zeszła z trawnika** i już nie zalega wokół bagienka.

~~galeriaspc~~10806~~

Po naszej interwencji woda już nie zalewa okolicznego terenu. Mimo to, chcieliśmy się dowiedzieć w jakim celu i kiedy powstała zaporę oraz jednocześnie - czy Urząd Miasta Iława podjął jakieś kroki w celu poprawy tej sytuacji.

To ratusz odpowiada za utrzymanie urządzenia wodnego



Fot. Czytelnik Info Iława

Poniżej pytania, które przesłaliśmy na skrzynkę mailową Urzędu Miasta oraz odpowiedzi, których udzielił w imieniu ratusza **Jarosław Pruchniewski**, inspektor z Wydziału Bieżącego Utrzymania i Ochrony Środowiska. Brakowało nam jednak początkowo odpowiedzi na najważniejsze, podane już wyżej pytanie: *Czy Urząd Miasta Iława podjął jakieś kroki w celu poprawy tej sytuacji?* Bo jak nam przekazał wiceburmistrz Portjanko, to **sygnał od nas spowodował dopiero działania** w tym temacie ze strony władz miasta.

Dopytaliśmy więc Jarosława Pruchniewskiego, już telefonicznie, o ten aspekt i dopowiedział nam, że rzeczywiście – to informacja od nas spowodowała działania ze strony ratusza, które poskutkowały tym, że stan wody został obniżony.

A zatem, pytania i odpowiedzi z UM Iława.

- Kiedy i w jakim celu powstała śluza/przepust na bagienku przy ul. Gdańskiej w Iławie?

- Urządzenie wodne typu budowla regulacyjna - piętrząco / upustowa wbudowane zostało w 2021 r. Budowla powstała na stawie przy ul. Gdańskiej w celu wykorzystania naturalnej retencji stawu do gromadzenia wody, do ustalonego poziomu lustra wody od rzędnej od 106,00 m n.p.m. do 107,00 m n.p.m.

- Jaki był tego koszt i skąd pochodziły środki na realizację tej inwestycji?

- Urządzenie wodne wybudowane zostało w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej (etap II)". Zadanie realizowane było w ramach projektu unijnego pn.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Iławy". Całkowity koszt zadania wyniósł 1.168.342,18 zł. Z uwagi na kompleksową realizację nie ma możliwości wyodrębnienia kosztu budowy samego urządzenia wodnego.

- Kto odpowiada za regulację tego przepustu?

- Za utrzymanie urządzenia wodnego odpowiedzialny jest Wydział Bieżącego Utrzymania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Iławy.

- Czy w czasie ostatnich podtopień najbliższej okolicy bagienka ktoś, poza naszą redakcją, zgłaszał Wam problem zalewania trawnika, a także działek przy domach jednorodzinnych znajdujących się przy ul. Nowomiejskiej?

- Do Urzędu Miasta Iławy nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące zalewania trawnika wokół stawu przy ul. Gdańskiej, ani tym bardziej działek przy domach jednorodzinnych znajdujących się przy ul. Nowomiejskiej.

- Czy Urząd Miasta Iława podjął jakieś kroki w celu poprawy tej sytuacji? Wg naszych informacji, zjawisko zalewania okolicznego terenu nie pojawiło się po raz pierwszy w czasie ostatnich (ulewnych) deszczów, ale występowało już wcześniej.

- Staw pełni funkcje naturalnej retencji i w przypadku przekroczenia poziomu lustra wody powyżej rzędnej 107,00 m n.p.m. nadmiar wody odprowadzany jest do

jeziora Jeziorak Mały.

Miejmy nadzieję, że to nasza ostatnia interwencja związana z tym tematem i że do podobnych zalań już nie dojdzie.

zico

kontakt@infoilawa.pl

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/79147-nasza-interwencja-mieszkancy-gajerka-maja-juz-dosc-zalewania-posesji-przez-wody-z-bagienka-zdjecia>