



Interwencja strażaków na ul. Kościuszki w Iławie. Jest zalecenie nieużytkowania instalacji grzewczej

data aktualizacji: 2025.12.05



Dziś, tuż przed godziną 17:00, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Iławie interweniowali w kamienicy przy ul. Tadeusza Kościuszki. Zgłoszenie dotyczyło cofania się dymu z pieca do jednego z mieszkań.

Jak przekazał Krzysztof Rutkowski, młodszy brygadier PSP w Iławie, podczas działań okazało się, że problem nie dotyczy tylko jednego lokalu. **Dym przedostawał się do wszystkich mieszkań w budynku.** W pomieszczeniach wykryto tlenek węgla, a przyczyną była nieszczelność przewodu kominowego, z którego korzystają lokale ogrzewane piecami kaflowymi.

Po sprawdzeniu instalacji strażacy **wydali zalecenie nieużytkowania urządzeń grzewczych i przewodu kominowego w kamienicy do czasu usunięcia** nieprawidłowości i wykonania niezbędnych napraw przez zarządcę budynku.

Na szczęście nikt nie ucierpiał, a strażacy przypominają, że cofanie dymu, zapach spalenizny czy

zawilgocone przewody kominowe to sygnały, których nie wolno lekceważyć, szczególnie w sezonie grzewczym.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/80250-interwencja-strazakow-na-ul-kosciuszki-w-ilawie-jest-zalecenie-nieuzytowania-instalacji-grzewczej>