



"Złowieszczy świst był słyszalny z daleka". Groźny wyciek gazu jak najlepsze szkolenie [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2017.05.23



Strażacy z terenu powiatu iławskiego podsumowują tydzień. Zdecydowanie najgroźniejszym zdarzeniem i najtrudniejszą interwencją były działania podjęte po tym, jak przy ulicy Przemysłowej w Lubawie doszło do uszkodzenia sieci gazociągowej i wycieku znacznej ilości gazu. Wymagająca, ale sprawnie poprowadzona akcja, dzięki której duże zagrożenie ograniczono do minimum, okazała się dla lokalnych służb cennym doświadczeniem.

Zgłoszenie wpłynęło do strażaków w minioną sobotę około godziny 11:00. Wynikało z niego, że na ulicy Przemysłowej 16A w Lubawie doszło do uszkodzenia gazociągu. Na miejsce natychmiast zadysponowane zostały wozy strażackie z iławskiej JRG oraz okolicznych jednostek OSP. Tam okazało się, że podczas prowadzonych prac ziemnych operator koparki uszkodził sieć gazociągową średniego ciśnienia, z której zaczął wydobywać się gaz.

- Złowieszczy świst słyszalny był ze znacznej odległości - relacjonuje kpt. Krzysztof Rutkowski, oficer prasowy KP PSP w Iławie. - Pierwsi strażacy, którzy dotarli na miejsce awarii, zarządzili natychmiastową ewakuację mieszkańców pobliskich budynków oraz zamknęli drogi dojazdowe.

Równolegle z działaniami strażaków dyżurny stanowiska kierowania informował służby pogotowia gazowego, policji oraz patrol pogotowia energetycznego. Z uwagi na wiejący wiatr spychający wydobywający się gaz w kierunku pobliskiej stacji benzynowej oraz sąsiadujących sklepów kierujący działaniem ratowniczym polecił ewakuację obiektów oraz zablokował ruch na jednej z głównych dróg dojazdowych do Lubawy. Łącznie ewakuowanych zostało ponad 200 osób.

W oczekiwaniu na dojazd pogotowia gazowego prowadzone były ciągłe pomiary stężeń pozwalające na monitorowanie możliwych zmian powstałego zagrożenia wynikających ze zmiennych kierunków wiejącego wiatru. Mimo że zapach gazu wyczuwalny był w znacznej odległości, to poważne zagrożenie występowało jedynie w odległości kilkunastu metrów od wykopu. Po dojeździe pracowników gazowni ustalono, że realizowane będzie zamknięcie wypływu gazu poprzez założenie na gazociąg zacisków hydraulicznych.

- Operacja była o tyle trudna, że konieczne było wejście do wykopu pracowników pogotowia gazowego, odkopanie w odległości około 2 metrów od wycieku przewodu gazowego i założenie zacisków - dodaje kpt. Rutkowski. - Prace prowadzili pracownicy gazowni z pełnym zabezpieczeniem gaśniczym realizowanym przez strażaków. Po założeniu zacisków i zablokowaniu wycieku usunięto uszkodzony fragment gazociągu i sprawdzono szczelność wymienionych elementów.

Sprawną wspólna akcja służb zminimalizowała ryzyko i pozwoliła uniknąć najgorszego scenariusza w postaci eksplozji i osób poszkodowanych. Dla strażaków interwencja jest cennym materiałem szkoleniowym.

- Działania, mimo że bardzo trudne, pozwoliły na pozyskanie cennych doświadczeń i dzięki współpracy z działającymi na miejscu służbami również niezbędnej wiedzy, która jest podstawowym elementem umożliwiającym strażakom podejmowanie skutecznych i co ważne bezpiecznych działań ratowniczych - podsumowuje oficer prasowy iławskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Fot. KP PSP w Iławie.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/44170-zlowieszczy-swist-by-l-slyszalny-z-daleka-grozny-wyciek-gazu-jak-najlepsze-szkolenie-zdjecia>