



Skrzynka skarg. Wielka wyrwa w chodniku, zupełnie niezabezpieczona [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2018.03.07



Zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych jest duża i głęboka dziura, jaka pojawiła się na chodniku biegnącym wzdłuż ulicy Dworcowej w Iławie. Mowa o miejscu na wysokości dworca PKS, po drugiej stronie ulicy. Pierwszy sygnał w sprawie otrzymaliśmy od czytelnika.

Miejsce obecnie nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Dlatego internauta przestrzega innych pieszych poruszających się chodnikiem w tym miejscu.

- Dzisiaj około godziny 7:30, idąc chodnikiem przy ulicy Dworcowej, na wysokości stacji transformatorowej naprzeciwko dworca PKS zauważyłem głęboki otwór w chodniku - zwraca uwagę mieszkaniec. - Owa "usterka" jest niezwykle niebezpieczna dla nieuwważnego pieszego, dlatego że głębokość zapadliska, jakie powstało, wynosi około 1 - 1,5m.

Na miejscu potwierdzamy treść zgłoszenia. Okazuje się też, że chodnik znajdujący się obok powstałej już wyrwy jest popękany i z dziurami. Niewykluczone, że może dochodzić do jego dalszego zapadania się.

Sprawę zgłosiliśmy Urzędowi Miasta w Iławie. Ponieważ stosunki własnościowe na ulicy Dworcowej

należą do skomplikowanych, urzędnicy nie potwierdzili, że administratorem jest gmina miejska Łława. Na miejsce jednak wysłano pracownika ratusza, który dokona oceny i sprawdzenia sytuacji. Na tej podstawie będą podejmowane dalsze kroki polegające na zabezpieczeniu tego miejsca lub kontakcie z właściwym administratorem. Tymczasem - ostrożnie.

Zdjęcia: nadesłane.



Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/53967-skrzynka-skarg-wielka-wyrwa-w-chodniku-zupelnie-niezabezpieczona-zdjecia>