



Podtopienie na kolei [ZDJĘCIA]. Podróżni skakali przez tory

data aktualizacji: 2018.07.30



Weekendowe nawałnice doprowadziły do podtopienia na kolejowej stacji Iława Miasto. Woda ustąpiła, ale skutki żywiołu podróżni odczuwają do dzisiaj. Ogrom wody naniósł do podziemnego przejścia mnóstwo błota.

Nasza Czytelniczka w niedzielę wykonała zdjęcia podziemnego kolejowego przejścia na ulicy Stacyjnej w Iławie. Widać ogrom stojącej wody, która spłynęła schodami i zjazdem dla osób poruszających się na wózkach.

Podróżni, opuszczając stację, byli zmuszeni brodzić w wodzie. Jednak jak relacjonuje Czytelniczka, nie wszyscy się na to zdecydowali. Niektórzy, nie chcąc iść przez zalane przejście, woleli dość ryzykowne opuszczenie terenu stacji drogą przez tory. Wymaga to zeskoczenia z dość wysokiej platformy.

W poniedziałkowy poranek podtopienie jest nadal więcej niż tylko wspomnieniem. Na ścianach obiektu pozostał ślad. Linia, do której sięgała woda, jest na wysokości 30-40 cm! Przejście zostało też w dużym stopniu zanieczyszczone błotem, naniesionym tu przez żywioł. Apele podróżnych o

uprzątnięcie przejścia przekazaliśmy kolejowej spółce PKP PLK.

- Służby uprzątnęły dzisiaj w tunelu skutki dużych opadów deszczu. Pasażerowie mogą bez przeszkód korzystać z przejścia pod torami - to treść informacji, którą otrzymaliśmy w odpowiedzi.

Zdjęcia: Czytelniczka/Info Iława.



Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/55310-podtopienie-na-kolei-zdjecia-podrozni-skakali-przez-tory>