



W chlewni zarwała się podłoga - 36 świń wpadło do zbiornika na gnojowicę! [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2018.07.31



Niecodzienną i niezwykle zmuśną interwencję odnotowali strażacy z powiatu ławskiego. Ich pomoc była potrzebna w gospodarstwie w Łążynie na terenie gminy Lubawa, gdzie do dużego zbiornika na gnojowicę wpadło 36 tuczników.

To zdarzenie postawiło lokalnych strażaków na nogi w poniedziałek, 30 lipca. W działaniach, polegających na ewakuacji świń, wzięło udział 5 zastępów, łącznie 31 strażaków.

- Strażacy, którzy dojechali na miejsce, ustalili, że zarwała się podłoga w budynku chlewni, w wyniku czego do znajdującego się pod nią zbiornika na gnojowicę wpadło 36 tuczników. Zbiornik o głębokości około dwóch metrów i o znacznych rozmiarach stanowił duże utrudnienie w działaniach - relacjonuje kpt. Krzysztof Rutkowski, oficer prasowy KP PSP w ławie. - W pierwszej kolejności rozpoczęto odpompowywanie zawartości zbiornika pompami szlamowymi oraz przy użyciu załadowanych przez właściciela beczkowsów.

W momencie, kiedy ilość gnojowicy była na tyle mała, że można było wejść do środka, strażacy w aparatach powietrznych wchodzili tam, po czym łapali i podwiązywali zwierzęta. Następnie wyciągali zwierzęta na zewnątrz.

Żmudna praca trwała ponad cztery godziny. Dzięki pomocy strażaków ze zbiornika udało się wyciągnąć 25 żywych tuczników. Pozostałe zwierzęta padły.

Zarwanie podłogi w chlewni było przyczyną, dla której do dużego zbiornika z gnojowicą wpadło 36 tuczników.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/55320-w-chlewni-zarwala-sie-podloga-36-swin-wpadlo-do-zbiornika-na-gnojowice-zdjecia>