



Skrzynka skarg: pod wiaduktem w Ząbrowie znów jest staw [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2019.02.13



Woda nagromadzona pod wiaduktem kolejowym na ulicy Leśnej w Ząbrowie ponownie uniemożliwia mieszkańcom przejazd. Uciążliwy dla kierowców scenariusz powtarza się: podobna sytuacja miała tutaj miejsce jesienią 2017 roku.

- Odwieczny problem, już nie wiemy, co mamy z tym robić - pisze Czytelnik, który zgłosił nam sprawę, nadsyłając wykonane 12 lutego zdjęcia.

Jak wyjaśnia, dojazd do posesji po drugiej stronie linii kolejowej jest możliwy, ale wymaga nadłożenia około 5 km po błotnistej drodze.

O sytuacji poinformowaliśmy zarówno spółkę PKP PLK, zarządzającą wiaduktem, jak i Urząd Gminy w Iławie, zarządzający drogą, która pod nim biegnie.

Wymienione strony mówią o różnych przyczynach nagromadzenia się wody.

- Pompy w tunelu samochodowym odprowadzające wodę pracują właściwie - zapewnia Martyn Jandula z zespołu prasowego PKP PLK. **- Problemem jest spływająca woda z okolicznych prywatnych terenów i duże jej nagromadzenie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skontaktują się z przedstawicielami gminy w sprawie uregulowania odpływu i melioracji pobliskich terenów** - dodaje pracownik kolejowej spółki, podkreślając, że poprawnie działające pompy odprowadzą nagromadzoną wodę, jednak nie stanie się to natychmiast, lecz stopniowo.

Sprawę inaczej widzi Urząd Gminy w Iławie. Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Zamówień Publicznych Krzysztof Portjanko w rozmowie z nami skomentował, że kwestie melioracji we wskazanym miejscu zostały uregulowane w ubiegłym roku. W ocenie lokalnego samorządu problem jest po stronie pomp. Te jednak w ocenie kolejarzy działają bez zarzutu. Dlatego urząd zapewnia, że skontaktuje się z PKP PLK, by sprawę wyjaśnić.

Droga pod kolejowym wiaduktem na ulicy Leśnej w Ząbrowie - zalana.

Zdjęcia: Czytelnik.

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/57003-skrzynka-skarg-pod-wiaduktem-w-zabrowie-znow-jest-staw-zdjecia>