



Tak wymalowano pasy na trasie Zalewo-Małdyty... [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2019.05.31



Na tej trasie... "wężykiem" mogą jechać nawet trzeźwi. Czytelnik nadesłał zdjęcia ilustrujące, jak nierówno zostały wymalowane pasy na odcinku drogi pomiędzy Zalewem a Małdytami.

Według informacji od zgłaszającego sprawę kierowcy, który jeździ tędy regularnie, co najmniej raz, dwa razy w tygodniu, prace zostały wykonane stosunkowo niedawno, w ciągu ostatniego tygodnia.

- Zostało to zrobione bardzo niedbale - komentuje kierowca. - Wszystko zaczyna się od razu po wyjeździe z Zalewa w kierunku Małdyt, a najgorzej wygląda to od Zalewa do granicy powiatu.

Zdjęcia mówią zresztą same za siebie... Czy zatem prace już zostały odebrane? Czy wykonywała je

doświadczona w tym zakresie firma? Czy - i kiedy - kierowcy mogą spodziewać się poprawek? To pytania, które zadaliśmy zarządcy drogi (jest to odcinek drogi wojewódzkiej nr 519 Stary Dzierzgoń - Małdyty - Morąg), Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg w Olsztynie. Po otrzymaniu odpowiedzi do tematu wrócimy.

Co poszło nie tak? Tak wyglądają pasy na trasie Zalewo-Małdyty. Zdjęcia: Czytelnik.

~~galeriaspc~~4309~~

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/57965-tak-wymalowano-pasy-na-trasie-zalewo-maldyty-zdjecia>