



„Powódź” na iławskiej stacji paliw! Plac zalała woda [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2020.02.06



Niefortunny manewr cofania doprowadził do "powodzi" na stacji paliw na ulicy Ziemowita w Iławie.

Niecodzienną interwencję podjęli w czwartkowy wieczór (6 lutego) lokalni strażacy. Niezbędna okazała się także pomoc pracowników Iławskich Wodociągów.

Na plac stacji wylały się tysiące litrów wody. Wszystko po tym, jak doszło do uszkodzenia hydrantu przez cofającą ciężarówkę.

Interwenującym służbom udało się już zabezpieczyć hydrant i zatrzymać wyciek. Przez chwilę jednak na ulicy Ziemowita można było mieć wrażenie, że doszło do powodzi.

Plac stacji paliw na ul. Ziemowita pod wodą.

Zdjęcia: Info Iława.

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/60086-powodz-na-ilawskiej-stacji-paliw-plac-zalala-woda-zdjecia>