Chwile grozy pod Iławą! Laweta z transportowanym jeepem koziołkowała przy ścieżce [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2021.04.09



Na szczęście nikt nie ucierpiał w groźnie wyglądającym i nietypowym zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w piątkowe popołudnie na lokalnym odcinku drogi wojewódzkiej w kierunku Sampławy, tuż przed Iławą.

Interweniujący na miejscu policjanci zastali na miejscu leżącą do góry kołami, poza jezdnią i częściowo na biegnącej tędy ścieżce rowerowej, przyczepę typu laweta oraz rozbitego jeepa.

Jak się okazało, pojazd ten, który dachował, był transportowany na lawecie przez inne auto, także marki Jeep. Jak tłumaczył na miejscu kierowca, któremu nic się nie stało, był on wyprzedzany przez inny samochód, gdy poczuł, że ciągnięta przez niego przyczepa została wprawiona w drganie, po czym złapała pobocze, oderwała się od ciągnącego ją pojazdu i wywróciła się, wraz z transportowanym pojazdem, poza jezdnią.

Na szczęście w tym momencie nikt nie przebywał na znajdującej się w tym miejscu ścieżce.

Red. kontakt@infoilawa.pl.
Zdjęcia: Info Iława.

Źródło:
https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/64042-chwile-grozy-pod-ilawa-laweta-z-transportowanym-jeepem-koziolkowala-przy-sciezce-zdjecia