



Nowe, a już doszło do... klawiszowania. To już kolejny remont przy dworcu Iława Główna [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2022.03.26



Czytelniczka zwróciła nam uwagę na remont, jaki w marcu prowadzono... na stosunkowo niedawno oddanym do użytku, kompleksowo zmodernizowanym za wiele milionów złotych terenie przed dworcem Iława Główna.

Rzeczywiście, urząd potwierdził nam, że trzeba było przeprowadzić tutaj naprawę.

- Na peronie przed dworcem PKP po okresie zimowym doszło do klawiszowania płyt - podaje portalowi www.infoilawa.pl Magdalena Szcześniak, kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta w Iławie. - Naprawę wykonał wykonawca robót budowlanych budowy węzła integracyjnego w ramach

gwarancji. Gmina miejska z tytułu wykonania naprawy nie poniosła żadnych kosztów - dodaje przedstawicielka iławskiego ratusza.

***Klawiszowanie** to pionowe przemieszczanie się płyt chodnikowych lub kostki brukowej pod wpływem nacisku. Nazwa zjawiska nie jest przypadkowa, gdyż ruchy płyt przypominają naciskane palcami klawisze pianina czy fortepianu.*

Nie jest to pierwszy remont w tej okolicy. W ubiegłym roku po zimie zaobserwowano tutaj wyraźną deformację nawierzchni z kostki kamiennej za przejściem dla pieszych przy ulicy Broniewskiego. Plac Iławskich Kolejarzy, po gruntownej przebudowie, oddano do użytku latem 2020 roku.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: nadesłane przez Czytelniczkę oraz Info Iława.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/67078-nowe-a-juz-doszlo-do-klawiszowania-to-juz-kolejny-remont-przy-dworcu-ilawa-glowna-zdjecia>