



Jechał ciężarówką... na całkiem „gołych” oponach!

data aktualizacji: 2022.07.13



Interwencja inspektorów z iławskiego oddziału inspekcji transportu drogowego ujawnia całkowicie zużyty bieżnik opon ciężarówki, przeznaczonej do transportu odpadów.

Nie trzeba specjalistycznego sprzętu, aby stwierdzić, że ogumienie tego pojazdu uległo już zużyciu...

Tę kontrolę inspektorzy z iławskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadzili 11 lipca. Został wówczas zatrzymany do kontroli drogowej pojazd ciężarowy.

- Kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała zły stan techniczny ogumienia - podaje inspekcja. - Opony zainstalowane na pojeździe były całkowicie zużyte, co stwarzało realne zagrożenie w ruchu drogowym.

W związku z powyższym inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i zakazali dalszej jazdy.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: WITD w Olsztynie.

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/68109-jechal-ciezarowka-na-calkiem-golych- oponach>