



„Opona tej ciężarówki mogła w każdej chwili „wysstrzelić” podczas jazdy!”

data aktualizacji: 2023.03.08



Zatrzymane dowody rejestracyjne ciężarówki i naczepy oraz zakaz dalszej jazdy - to tylko część z konsekwencji wyciągniętych wobec przewoźnika, którego pojazd miał oponę zużytą do tego stopnia, że widoczny był już stalowy kord.

Według funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego opona w takim stanie może w każdej chwili "wysstrzelić" podczas jazdy, doprowadzając do wypadku.

4 marca na drodze krajowej nr 15 inspektorzy z Oddziału Terenowego z Ławy zatrzymali do kontroli pojazd członowy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Niderlandów do Litwy, należący do litewskiego przewoźnika.

W trakcie kontroli stanu technicznego pojazdów inspektorzy ujawnili niebezpieczną usterkę w naczepie oraz poważną w ciągniku samochodowym.

- Opona w naczepie po lewej stronie na drugiej osi miała znacznie zużyty bieżnik - do tego stopnia, że widoczny był już stalowy kord. Opona w takim stanie mogła w każdej chwili „wysstrzelić” podczas jazdy i doprowadzić do wypadku drogowego. Natomiast w

ciągniku samochodowym szyba czołowa była pęknięta w polu widzenia kierowcy - wymieniają uchybienia inspektorzy.

Z powodu stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne ciągnika siodłowego i naczepy ciężarowej oraz wydali zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli.

Wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowania wyjaśniające. Przedsiębiorcy grozi kara pieniężna w wysokości 2 000 złotych, którą zabezpieczono w formie kaucji.

WTTD w Olsztynie/red. kontakt@infoilawa.pl.



Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/70297-opona-tej-ciezarowki-mogla-w-kazdej-chwili-wystrzelic-podczas-jazdy>