



Niebezpieczny azotan amonu wysypywał się na jezdnię ekspresowej „siódemki”

data aktualizacji: 2023.11.17



Chociaż to towar, który zgodnie z konwencją ADR uznawany jest za niebezpieczny, to w ocenie funkcjonariuszy nie został odpowiednio zabezpieczony. W konsekwencji na jezdnię ekspresowej "siódemki" wysypywał się azotan amonu. To substancja wchodząca w skład wielu powszechnie stosowanych nawozów, która jest jednym z prekursorów materiałów wybuchowych.

Teraz firmie transportowej, która realizowała ten przewóz, grozi kara do 8 500 zł.

Wysypywanie się na drogę ekspresową S7 azotanu amonu stwierdził patrol Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego podczas służby w okolicy miejscowości Sople. Jest to odcinek "siódemki" pomiędzy węzłami Małdyty i Miłomłyn w powiecie ostródzkim. Miało to miejsce 15 listopada.

- Do kontroli zatrzymano zestaw pojazdów przewożący towary niebezpieczne ADR. Podczas kontroli inspektor stwierdził uszkodzenie opakowania, co spowodowało wysypywanie się na drogę przewożonego ładunku ADR, tj. azotanu amonu - podaje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie. - Ponadto stwierdzono niewłaściwe zabezpieczanie przewożonego towaru. W związku z ujawnieniem nieprawidłowości wydano zakaz dalszej jazdy, a przedsiębiorcę zobligowano do usunięcia rozsypanego ładunku.

W stosunku do firmy transportowej będzie prowadzone postępowanie administracyjne na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych zagrożone karą 8 500 zł.

Na podstawie informacji WITD w Olsztynie/red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: WITD w Olsztynie.



Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/72669-niebezpieczny-azotan-amonu-wysypywal-sie-na-jezdnie-ekspresowej-siode mki>