



Interwencja służb w iławskim „falowcu”! [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2025.01.28



Do groźnej sytuacji doszło dziś na ulicy Kasprowicza w Iławie. W jednym z tutejszych budynków wielorodzinnych interweniowali strażacy, policjanci i pracownicy pogotowia gazowego - a wszystko po tym, jak do służb dotarło niepokojące zgłoszenie mieszkańca.

Mężczyzna ten, mieszkaniec tzw. falowca, czyli jednego z największych budynków mieszkalnych w naszym mieście, gdy wyszedł z mieszkania na klatkę schodową, poczuł wyraźną woń gazu.

Natychmiast zaalarmowano służby.

Wszystko działało się dziś wczesnym popołudniem. Gdy na miejsce dotarli strażacy i dokonali pomiarów, okazało się, że urządzenia nie wykryły dużego stężenia gazu. To dzięki temu, że **klatka schodowa była w międzyczasie wietrzona**, bo gdy na miejsce dotarli pracownicy pogotowia gazowego i dokonali kontroli i przeglądu instalacji, to **wykryli jej nieszczelność na klatce schodowej. Zabezpieczyli instalację**, aby nie stwarzała zagrożenia.





Red. kontakt@infoilawa.pl.
Zdjęcia: Info Ilawa.

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/77161-interwencja-sluzb-w-ilawskim-falowcu-zdjecia>