



Uwaga, rowerzyści! Zapadlisko na popularnej ścieżce rowerowej w Iławie! [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2025.07.15



Po intensywnych opadach deszczu, które przeszły ostatnio nad Iławą, doszło do niebezpiecznego uszkodzenia nawierzchni na popularnej ścieżce rowerowej wokół Małego Jezioraka.

Kostka brukowa w pobliżu miejskiej fosy zapadła się, tworząc wyraźne wgłębienie, które może stanowić poważne zagrożenie dla rowerzystów, jak również dla pieszych, którzy mogą tędy przechodzić.

O sytuacji poinformował nas Czytelnik, który podczas przejażdżki rowerowej z dzieckiem natknął się na to niebezpieczne miejsce. Jak relacjonuje, zagrożenie pojawiło się nagle, a fragment ścieżki nie został jeszcze w żaden sposób oznakowany ani zabezpieczony. To uczęszczany fragment trasy spacerowo-rowerowej, chętnie wybierany przez mieszkańców Iławy na popołudniowe spacery i aktywność fizyczną. Tym większe jest więc ryzyko, że ktoś — szczególnie dziecko lub osoba starsza — może się potknąć, upaść lub ulec poważniejszemu wypadkowi.

Dlatego sygnał o zapadlisku przekazaliśmy niezwłocznie do Urzędu Miasta w Iławie, który zarządza infrastrukturą nad Małym Jeziorakiem. Liczymy na szybką reakcję i odpowiednie zabezpieczenie miejsca. Tymczasem apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po tym odcinku ścieżki, zwłaszcza po zmroku lub podczas jazdy rowerem.

AKTUALIZACJA

Otrzymaliśmy informację od pracownika ratusza, że zagrożenie zostało już oznakowane i zabezpieczone.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: nadesłane przez Czytelnika.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/78893-uwaga-rowerzysty-zapadlisko-na-popularnej-sciezce-rowerowej-w-ilawie-zdjecia>