



Zamknięte wiadukty na ul. Lubawskiej - co z ruchem pieszych? Sprawdziliśmy na miejscu [WIDEO]

data aktualizacji: 2025.09.08



Na ulicy Lubawskiej w Ławie prace wre! W poniedziałek, 8 września roboty związane z przebudową tutejszych wiaduktów kolejowo-drogowych ruszyły na całego. O zamknięciu odcinka drogi [informowaliśmy naszych Czytelników już rano](#). Nieco później byliśmy na miejscu po raz kolejny - tym razem po to, aby zweryfikować niepokojące sygnały dotyczące ruchu pieszych w tym miejscu.

Od razu uspokajamy - odcinek ulicy Lubawskiej, który został zamknięty dla ruchu kołowego, pozostaje cały czas dostępny dla pieszych. Można też przeprowadzić rower.

Sytuację w tym zakresie ponownie weryfikowaliśmy na miejscu około godziny 10:30 po tym, jak dotarły do nas sygnały o tym, że piesi mieli nie być przepuszczani.

Byłoby to niezgodnie z zapowiedziami inwestora, który w lipcowym komentarzu dla naszego portalu zapewniał, że „**nie będzie takiego momentu, że ruch pieszy na ul. Lubawskiej będzie wstrzymany**”.

I faktycznie, bo opisane powyżej sygnały się nie potwierdzają. **Ulicą Lubawską nad wiaduktami można wciąż przejść**, wolno też przeprowadzić rower. Najlepszym dowodem będzie chyba nagranie wideo - to załączone do tego artykułu pochodzi z godziny 10:30.

Na miejscu ruch pieszych odbywa się obecnie chodnikiem. Wykonawca rozpoczął roboty od

frezowania nawierzchni jezdni nad mniejszym z wiaduktów (od strony ulicy Lubawskiej) – to właśnie ten obiekt będzie przebudowywany jako pierwszy. Ruch pieszych zostanie przeniesiony na kładkę po jej budowie.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia i wideo: Info Iława.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/79400-zamkniete-wiadukty-na-ul-lubawskiej-co-z-ruchem-piesznych-sprawdzilismy-na-miejscu-wideo>