



Centymetry do ekologicznej katastrofy! Sytuacja kryzysowa w Gminie Kisielice [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2026.03.05



W Goryniu w gminie Kisielice roztopowa woda spływająca z pól do oczyszczalni ścieków poważnie zagroziła dziś tej podstawowej infrastrukturze sanitarnej.

Pomogli strażacy i lokalne służby komunalne. Teraz władze gminy wyciągają wnioski i rozważają powołanie w Kisielicach spółki wodnej, aby uregulować stosunki wodne i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

W działania na miejscu zdarzenia zaangażowano strażaków ochotników z 5 lokalnych jednostek OSP: z Gorynia, Kisielic, Butowa, Klim i Jędrychowa.

- Przyczyną interwencji była woda roztopowa spływająca z pól do położonej niżej oczyszczalni ścieków - powiedział nam oficer prasowy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie kpt.

Wojciech Zagórski. - Na ten moment nie ma zagrożenia, a sytuacja została opanowana i obecnie jest stabilna, na miejscu działają jeszcze służby komunalne, cały czas nadzorując to miejsce - dodał.

Burmistrz Kisielic Beata Lejmanowicz w rozmowie z nami przyznała, że sytuacja była bardzo poważna.

- To wręcz działania kryzysowe. Jestem wdzięczna lokalnym jednostkom OSP, pracownikom gminy i przedsiębiorstwa usług komunalnych za bardzo dobrą współpracę - powiedziała. - Strażacy musieli tę wodę odpompowywać, bo groziło nam, że zostanie zalana przepompownia ścieków.

Ryzyko było duże.

- Niestety ta stacja jest tak umiejscowiona, że woda się tam zbiera. Jest to odwieczny problem. Musimy więc jako gmina przeprowadzić inwentaryzację rowów. Zastanawiamy się też bardzo poważnie nad powołaniem spółki gospodarki wodnej, bo obecna aura pokazuje, że jest to potrzebne, a jesteśmy jedną z nielicznych gmin, gdzie takiej spółki nie ma - mówi burmistrz Beata Lejmanowicz.

Do zalania przepompowani brakowało zaledwie kilku centymetrów. Przestałyby wówczas działać kanalizacja sanitarna, a ścieki zalałyby okoliczny teren, doprowadzając wręcz do ekologicznej katastrofy.

Na szczęście, sprawna interwencja zapobiegła czarnemu scenariuszowi. **Obecnie sytuacja jest opanowana i nadal monitorowana** – co potwierdziła nam zarówno burmistrz, jak i przedstawiciel straży pożarnej.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Fot. OSP Goryń.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/81120-centymetry-do-ekologicznej-katastrofy-sytuacja-kryzysowa-w-gminie-kisieli>

ce-zdjecia